PŘÍBALOVÝ LETÁK

Brýle jsou zdravotnickým prostředkem. Používejte je pouze k jejich určenému účelu.

Používejte vždy nepoškozené, čisté brýle. Při čelním pohledu sedí brýle na obličeji rovně a stranice na spáncích netlačí, sedla kovových obrub sedí na nose celou plochou, u plastových obrub nosník kopíruje tvar nosu po celé ploše. Horní rámeček obrub je nad očima, spodní hrana se nedotýká tváří. Stranice jsou ohnuty za ušima tak, aby netlačily a brýle nepadaly.

Brýle sundávejte a nasazujte oběma rukama – při manipulaci jednou rukou se brýle deformují, mohou se zlomit v nosníku nebo ve spoji očnice a stranice, stranice se může vylomit z kloubu. Může také dojít k vyštípnutí skel. Brýle se mohou častěji uvolňovat ve stranicích.

Uchovávejte brýle v pevném pouzdru, ve kterém brýle sedí pevně – volný pohyb může poškrábat skla. Brýle ukládejte do vhodného pouzdra tak, aby skla nebyla v kontaktu s nevypolstrovanými částmi pouzdra. Pouzdro je třeba obměnit, pokud je ve stavu, který může poškrábat nebo jinak poškodit brýle.

Neodkládejte brýle na místa, kde je zvýšené nebezpečí jejich poškození. Brýle nikdy nepokládejte čočkami dolů.

Zabraňte kontaktu s drobnými pevnými částicemi (mořskou solí, pískem…) a s chemickými přípravky (lak, líh…) – ty poškozují povrchové úpravy brýlových čoček i obrub (popraskání, naleptání…). Při barvení vlasů brýle uschovejte nebo minimálně stranice obalte. Poškození povrchové úpravy brýlových čoček i obrub je nevratné. Zamezte kontaktu s ostrými a drsnými předměty a plochami.

U brýlí se slunečním klipem zamezte dotyku brýlových čoček s klipem. Hrozí nevratné poškrábání skel.

Nevystavujte brýle vysokým teplotám a velkým teplotním změnám (interiér auta v létě, sauna, grilování, pára při vaření, horko při otevření rozpálené trouby…) – tyto vlivy způsobují, že jednotlivé povrchové vrstvy skel se různě roztahují a mohou se postupně potrhat či popraskat, což naruší pohodlné vidění. Popraskání povrchové úpravy nelze opravit.

Nevystavujte brýle účinkům zvýšeného namáhání (tlaku, ohybu, tahu).

Chraňte brýle před domácími miláčky (zejména štěňaty a koťaty).

Jen přes čisté brýle je dobře vidět. Brýle nikdy nečistěte nasucho! Jedenkrát denně brýle umyjte vlažnou vodou s jarem. Opláchnete tak prach, mastnotu a jiné nečistoty z povrchu čoček. **Proudem vody očistíte obvodové drážky a fazety skel, sedýlka, koncovky, šroubky** atd. Doporučujeme občas používat **domácí čističku**. K čištění brýlí během dne používejte **čisticí roztoky na brýle ve spreji**. K usušení brýlových skel používejte **mikrovláknové utěrky**. Aby samotná utěrka nebyla původcem poškrábání, je nutné ji občas vyměnit.

Na čištění brýlí nedoporučujeme jednorázové vlhčené utěrky – špína z brýlí se nesmyje, pouze se rozetře do stran a uschne v drážkách, kolem šroubků a sedel. Chemické složení může poškodit brýlové čočky.

Při mytí a sušení brýlí držte obruby za hrany očnic – pokud obruby držíte za stranice, vzniká tlak na skla, brýle se mohou uvolnit nebo zlomit ve stěžejce nebo nosníku, skla vrtaných brýlí mohou naprasknout mezi šroubky a drážkou.

Žádný, tedy ani ten nejtmavší **filtr u brýlových čoček, nepoužívejte k přímému pozorování slunce** nebo jiných vysokoenergetických zdrojů světla, např. svářecího oblouku, laseru a podobně.

Dětské brýle udržujte vždy v perfektní kondici – dětský zrak se vyvíjí a je nutné, aby brýle zprostředkovaly správnou korekci zraku.

Veškerý servis brýlí svěřte vždy oční optice. Brýle v optice nechte pravidelně odborně seřídit a vyčistit. Poškozené brýle sami neopravujte ani nerovnejte.